

## **SPIS RYSUNKÓW**

- 1. Przepompownia strefowa PS-1-rzut, przekroje**
- 2. Poz.3- płyta stropowa, Poz.4-belka-zbrojenie**
- 3. Poz.1-płyta prefabrykowana, Poz.5-cokoły pod włązy, krata zabezpieczająca**
- 4. Płyta stropowa-zestawienie stali**
- 5. Przekrój poziomym I-I- zbrojenie**
- 6. Przekroje pionowe 2-2, 3-3 -zbrojenie**